



TÍTULO		NOMBRE CORTO				DESCRIPCIÓN				
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles		Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles				Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles, el cual se realizará con base en la normatividad aplicable en la materia.				
Tabla Campos										
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien, características y ubicación	Causa de alta	Fecha de alta	Valor del bien a la fecha del alta	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
2018	01/07/2018	31/12/2018	RED DE DISTRIBUCION: CTO. 48.2018 TRABAJOS NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL COLECTOR MARGINAL CALLE COMBATIENTE DE NUZCO.	Recursos Propios	25/06/2018	315,062.11	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	RED DE ALCANTARILLADO: CTO: 72.2018 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE DOMINGO ARRIETA #149 DE LA COL. JOAQUIN AMARO.	Recursos Propios	18/10/2018	79,987.76	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	RED DE ALCANTARILLADO: CTO 46.2018 SUSTITUCION DE LINEA SANITARIA EN LA CALLE ANTIMONIO No. 585, COL. INDUSTRIAL.	Recursos Propios	21/06/2018	301,313.42	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	RED DE ALCANTARILLADO: CTO: 49.2018 AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS NUEVO HORIZONTE.	Recursos Propios	29/06/2018	521,497.20	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	COLECTOR PLUVIAL: CTO. 48.2018 TRABAJOS NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL COLECTOR MARGINAL CALLE COMBATIENTE DE NUZCO.	Recursos Propios	25/06/2018	286,747.85	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	COLECTORES PLUVIALES: CTO: 59.2018 REHABILITACION DE LA DESCARGA DEL COLECTOR PLUVIAL OCAMPO AL RIO CHIQUITO (SOLIDARIDAD) EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MICH.	Recursos Propios	07/08/2018	265,421.87	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	COLECTORES SANITARIOS: CTO: 60.2018 MODIFICACION DEL TRAZO DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JOSE IGNACIO ALDAMA COLONIA VIVERO INDECO.	Recursos Propios	04/08/2018	52,700.93	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	COLECTOR PLUVIAL. ACTA ENTREGA: 08.2018 LLANOS DEL QUINCEO CONFORMADO POR 34 VIVIENDAS. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, PLUVIAL Y SANITARIA. CONJUNTO HABITACIONAL TUBERIA DE PVC SERIE 25 (20CMS) POZO DE VISITA 1 REJILLA PLUVIAL	Donativo	14/08/2018	30,358.31	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)

2018	01/07/2018	31/12/2018	COLECTOR PLUVIAL. ACTA ENTREGA RECEPCION 06.2018 ALBATROS (61 VIVIENDAS), INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, PLUVIAL Y SANITARIA. TUBERIA DE POLIETILENO TIPO PED (30CMS) 2 POZOS DE VISITA 1 BOCA DE TORMENTA 1 ESTRUCTURA DE VERTIDO	Donativo	31/07/2018	71,352.65	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	COLECTOR PLUVIAL. ACTA ENTREGA RECEPCION 03.2018 MISION SAN DIEGO (9 VIVIENDAS), INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, PLUVIAL Y SANITARIA. TUBERIA DE PVC SERIE (20 CMS) 1 POZO DE VISITA 2 REJILLAS PLUVIALES 1 BOCA DE TORMENTA	Donativo	26/10/2018	93,671.31	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	COLECTOR PLUVIAL. ACTA ENTREGA RECEPCION 05.2018 CAMPESTRE DEL VERGEL (NORTE) (126 VIVIENDAS Y 2 LOTES COMERCIALES). TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (20 CMS) 1 REJILLA PLUVIAL 2 BOCAS DE TORMENTA	Donativo	08/06/2018	89,372.53	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	RED DE DISTRIBUCION. ACTA ENTREGA: 08.2018 LLANOS DEL QUINCEO CONFORMADO POR 34 VIVIENDAS. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, PLUVIAL Y SANITARIA. CONJUNTO HABITACIONAL TUBERIA DE PVC RD-26 HIDRAULICO DE 2 1/2" 1 CAJA DE VALVULA 1 VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 3" 1 VALVULA DE CONTROL DE PRESION DE 3".	Donativo	14/08/2018	120,302.17	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	RED DE DISTRIBUCION. ACTA ENTREGA: 08.2018 LLANOS DEL QUINCEO CONFORMADO POR 34 VIVIENDAS. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, PLUVIAL Y SANITARIA. CONJUNTO HABITACIONAL TUBERIA DE PVC RD-26 HIDRAULICO DE 2 1/2" TUBERIA DE PVC RD-26 HIDRAULICO DE 3" 3 CAJAS DE VALVULAS 3 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 2 1/2" 1 VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 3" 1 VALVULA DE CONTROL DE PRESION DE 3" 1 EQUIPO DE MEDICION DE GASTO 7 CAJAS DE VALVULA	Donativo	31/07/2018	215,274.48	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)

2018	01/07/2018	31/12/2018	RED DE DISTRIBUCION. ACTA ENTREGA RECEPCION 05.2018 CAMPESTRE DEL VERGEL (NORTE) (126 VIVIENDAS Y 2 LOTES COMERCIALES). TUBERIA DE PVC RD-26 HIDRAULICO DE 2" TUBERIA DE PVC RD-26 HIDRAULICO DE 3" TUBERIA DE PVC RD-26 HIDRAULICO DE 4" 2 VLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 2" 3 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 3" 1 VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 4" 6 CAJAS DE VALVULAS.	Donativo	08/06/2018	300,396.43	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	RED DE ALCANTARILLADO. ACTA ENTREGA: 08.2018 LLANOS DEL QUINCEO CONFORMADO POR 34 VIVIENDAS. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, PLUVIAL Y SANITARIA. CONJUNTO HABITACIONAL TUBERIA DE PVC SERIE 25 (20CM) TUBERIA DE PVC SERIE 25 (25CM) 8 POZOS DE VISITA 1 POZO CON CAIDA ADOSADA	Donativo	14/08/2018	208,606.50	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	RED DE ALCANTARILLADO. ACTA ENTREGA RECEPCION 06.2018 ALBATROS (61 VIVIENDAS), INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, PLUVIAL Y SANITARIA. TUBERIA DE PVC SERIE 25 (20 CM) TUBERIA DE PVC SERIE 25 (25 CM) 7 POZOS DE VISITA	Donativo	31/07/2018	431,320.38	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	RED DE ALCANTARILLADO. ACTA ENTREGA RECEPCION 03.2018 MISION SAN DIEGO (9 VIVIENDAS), INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, PLUVIAL Y SANITARIA. TUBERIA DE PVC SERIE 25 (20 CMS) 3 POZOS DE VISITA	Donativo	26/10/2018	104,595.38	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
2018	01/07/2018	31/12/2018	RED DE ALCANTARILLADO. ACTA ENTREGA RECEPCION 05.2018 CAMPESTRE DEL VERGEL (NORTE) (126 VIVIENDAS Y 2 LOTES COMERCIALES). TUBERIA DE PVC SERIE 25 (30CMS) 14 POZOS DE VISITA COMUN 1 POZO CON CAIDA ADOSADA	Donativo	08/06/2018	694,240.78	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)

2018	01/07/2018	31/12/2018	<p>PREDIO: CAMPESTRE DEL VERGEL NORTE (126 VIVIENDAS, 2 LOCALES COMERCIALES). LOCALIZADO MANZANA 1 LOTE 1RA CON UNA SUPERFICIE DE 43.54 M2</p> <p>MANZANA 1 NO. OFICIAL 40 LOTE 1RA COL. CONJUNTO HABITACIONAL CAMPESTRE DEL VERGEL NORTE CALLE: AVENIDA JARDINES A/CONST: 0 M2 A/NORTE 43.54 M2 AL SUR-ORIENTE 12.76 MTS. CON AREA DE ACCESO EN LINEA CURVA., AL SUR-PONIENTE 10.12 MTS, CON LOTE 1 DE LA MISMA MANZANA., AL NOR-PONIENTE 6.98 NTS CON PROPIEDAD PRIVADA</p>	Donativo	28/09/2018	22,553.72	Departamento de Patrimonio	15/01/2019	15/01/2019	La información se refiere a las altas de bienes inmuebles practicadas durante el periodo. (Incluye infraestructura)
------	------------	------------	---	----------	------------	-----------	----------------------------	------------	------------	---